

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil

Code produit: 37245
Description: AirSense 10 AutoSet DE
Numéro de série: 23202615289
Date d'achat: 01/10/20
Garantie: Oui, Exceptionnelle - Technical Service

Adresse de livraison

ISIS MEDICAL BELGIUM
3 RUE DE LA GRESIE
MEDICENTRE
45140 INGRE
FRANCE

Informations client

e-RMA / SR n°: 8395456



Date (JJ/MM/AA): 01/06/23
Commande n°: 483966

Numéro de site 1606856



Numéro client: 799276
Référence client: NA
Contact: Bruno Gaidoz

Configuration à reception

Compteur horaire: 2776
Version matérielle: NA
Version logicielle: SX567-0401
Language: NA

Configuration à l'expédition

Compteur horaire: 2776
Version matérielle: NA
Version logicielle: SX567-0401
Language: Français

Raison de retour

- 1 - Bruyante
- 2 - Whistling/Whining
- 3 - Flow Generator

Commentaires:

BRUIT DFE TURBINE

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Anthony V

Suite au diagnostic de votre dispositif, les pièces ci-dessous ont été remplacées. Calibration/tests des performances OK.
Remplacement du filtre à air.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	19703	ENSEMBLE DU CHÂSSIS (GRIS ANTHRACITE) Cause: 1. Cassé(e) / abimé(e)	1
Reparation	000-0450-27	Moteur, Souffleur, Maxi-Tube II Cause: 1. Bruyant(e)	1
Reparation	19776	CARTE MÈRE AIRSENSE 10 AUTOSSET Cause: 1. Defectueux(se)	1

* Facultatif

Contact SAV: rma@resmed.fr

ISISMEDICAL

Avenue de l'Artisanat ZA
1420 Braine l'Alleud
65 - 01 - 03 - 555 . 48
Tél 02 218 00 57

