



RESMED SA  
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON  
292, ALLÉE JACQUES MONOD  
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200  
No TVA CEE: SYS12004

# RAPPORT DE REPARATION

## Informations appareil

Code produit: 37245  
Description: AirSense 10 AutoSet DE  
Numéro de série: 23212896627  
Date d'achat: 12/01/22  
Garantie: Oui

## Adresse de livraison

MEDICENTRE  
3 RUE DE LA GRESIE  
45140 INGRE  
FRANCE

*NOUSIRON*

## Informations client

e-RMA / SR n°: 8080512



Date (JJ/MM/AA): 04/01/23

Commande n°: 460479

Numéro de site 1457093



Numéro client: 796785

Référence client: NA

Contact: Karine Fontaine

## Configuration à réception

Compteur horaire: 433  
Version matérielle: NA  
Version logicielle: 401  
Language: NA

## Configuration à l'expédition

Compteur horaire: 433  
Version matérielle: NA  
Version logicielle: 401  
Language: Français

## Raison de retour

- 1 - Bruyante
- 2 - Loud
- 3 - Flow Generator

## Commentaires:

TURBINE SIFFLANTE

## DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: FLORENT D

Suite au diagnostic de votre dispositif, les pièces ci-dessous ont été remplacées. Calibration/tests des performances OK.  
Remplacement du filtre à air.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	000-0450-27	Moteur, Souffleur, Maxi-Tube II Cause: 1. Bruyant(e)	1

\* Facultatif

Contact SAV: [rma@resmed.fr](mailto:rma@resmed.fr)