



RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON
292, ALLÉE JACQUES MONOD
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200
No TVA CEE: SYS12004

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil

Code produit: 37245
Description: AirSense 10 AutoSet DE
Numéro de série: 23221172533
Date d'achat: 07/04/22
Garantie: Oui

Adresse de livraison

ISIS MEDICAL BELGIUM
3 RUE DE LA GRESIE
MEDICENTRE
45140 INGRE
FRANCE

Informations client

e-RMA / SR n°: 8121778



Date (JJ/MM/AA): 23/01/23

Commande n°: 462890

Numéro de site 1606856



Numéro client: 799276

Référence client: 3

Contact: Bruno Gaidoz

Configuration à réception

Compteur horaire: 745
Version matérielle: NA
Version logicielle: 401
Language: NA

Configuration à l'expédition

Compteur horaire: 745
Version matérielle: NA
Version logicielle: 401
Language: Français

Raison de retour

- 1 - Bruyante
- 2 - Whistling/Whining
- 3 - Flow Generator

Commentaires:

BRUIT TURBINE

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Amanda M

Suite au diagnostic de votre dispositif, les pièces ci-dessous ont été remplacées. Calibration/tests des performances OK.
Remplacement du filtre à air.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	000-0450-27	Moteur, Souffleur, Maxi-Tube II Cause: 1. Bruyant(e)	1

* Facultatif

Contact SAV: rma@resmed.fr