



RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON
292, ALLÉE JACQUES MONOD
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200
No TVA CEE: SYS12004

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil

Code produit: 37496
Description: AIRSENSE 10 AUTOSET DE NO
CAM
Numéro de série: 23221847037
Date d'achat: 25/07/22
Garantie: Oui

SOLINONT

Adresse de livraison

ISIS MEDICAL BELGIUM
3 RUE DE LA GRESIE
MEDICENTRE
45140 INGRE
FRANCE

Informations client

e-RMA / SR n°: 8358720



Date (JJ/MM/AA): 12/05/23
Commande n°: 482075

Numéro de site 1606856



Numéro client: 799276
Référence client: NA
Contact: Bruno Gaidoz

Configuration à réception

Compteur horaire: 428
Version matérielle: NA
Version logicielle: SX567-0401
Language: NA

Configuration à l'expédition

Compteur horaire: Pas fourni
Version matérielle: NA
Version logicielle: SX567-0401
Language: Français

Raison de retour

- 1 - Humidification
- 2 - Tub
- 3 - Heating

Commentaires:

PLAQUE CHAUFFANTE NE FONCTIONNE PAS

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Stephane V

Test de performance de chauffe du système chauffant OK. Fonctionne selon les spécifications techniques.
Calibration + performance/tests ok. Filtre changé.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul
appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté

* Facultatif

Contact SAV: rma@resmed.fr

ISISMEDICAL
Avenue de l'Artisanat ZA
1420 Braine l'Alleud
65 - 01 - 03 - 555 - 48
Tél 02 218 00 57