



RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON
292, ALLÉE JACQUES MONOD
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200
No TVA CEE: SYS12004

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil

Code produit: 37236
Description: AirSense 10 AutoSet FR
Numéro de série: 23212149707
Date d'achat: 24/08/21
Garantie: Oui

Adresse de livraison

MEDICENTRE
3 RUE DE LA GRESIE
45140 INGRE
FRANCE

SOLINANT

Informations client

e-RMA / SR n°: 8080506



Date (JJ/MM/AA): 03/01/23
Commande n°: 460242

Numéro de site 1457093



Numéro client: 796785
Référence client: NA
Contact: Karine Fontaine

Configuration à réception

Compteur horaire: 1065
Version matérielle: NA
Version logicielle: 401
Language: NA

Configuration à l'expédition

Compteur horaire: 1065
Version matérielle: NA
Version logicielle: 401
Language: Français

Raison de retour

- 1 - Others/Malfunction
- 2 - Commercial/Service Complaint

Commentaires:

Sifflement persistant

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Sukru E

Ensemble des pièces ci-dessous remplacées. Calibration et test des performances OK. Filtre à air changé.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	19696	ENSEMBLE DU BLOC PNEUMATIQUE Cause: 1, Bruyant(e)	1

* Facultatif

Contact SAV: rma@resmed.fr