

FICHE DE REPARATION EcoStar Info / Auto (Exemplaire Client)

Info

K

Auto

N° SERIE

RETOUR

Compteur
Horaire

Période de garantie

OUI

☒

NON

☐

Forfait

OUI

☒

NON

☐

Date réception SAV

Date de vente

REÇU

28 MARS 2023

Rép:

07/03/2022

Panne annoncée par le client

Problème connexion PC

Panne constatée par le Service Technique SEFAM

Connecteur USB HS - Turbine encrassée (huile essentielle)

Réparation sous garantie

OUI

☒

NON

☐

Pièces remplacées

Groupe	Description	Quantité	N° série
M-315990-01	CARTE EcoStar Info / Auto	1	35901893167
M-314580-01	TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION	1	
M-315950-01	Châssis EcoStar Info/Auto équipé	1	
M-315950-04	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR INFO (sav)		
M-315950-05	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR AUTO (sav)		
M-414820-11	TUBE SILICONE 2x4 L.160mm	1	
M-414820-12	TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm	1	
M-414820-13	TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm	1	
M-415920-03	TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2	1	
M-415920-02	Chicane EcoStar	1	
M-414570-01	Masse châssis GK425	1	
M-413970-06	MOUSSE CARTE ELEC	1	
M-415930-01	FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR	1	
M-415965-03	Clavier EcoStar Info		
M-415965-04	Clavier EcoStar Auto		
M-413910-00	Alimentation GK420—EU		
M-315930-10	CAPOT INF. EQUIP. ECOSTAR "COMMUN"		
M-315940-11	CAPOT SUP. EQUIP. ECOSTAR "DSP"		
M-413970-01	SOUFFLET GK420	1	
M-214831-10	CABLE USB / MINI USB 2m (10 points)		
M-271550-00	CORDON MACHINE / MDEM GSM		

ISISMEDICAL
Avenue de l'Artisanat ZA
1420 Braye l'Alleud
65 - 01 - 03 - 555 - 48
Tél 02 218 00 57

Observations

Technicien (ne)

he

Date:

4/4/23

Sefam

SEFAM
144 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

Tél: 03.83.44.85.00
Fax: 03.83.44.85.01
APE: 3250A SIRET: 52260331500014
ID TVA FR24522603315

BON DE LIVRAISON

1/1

Date	N° Pièce	Client
06/04/2023	61233	5053

Réf. Commande : 1183R22090327 N/Réf. : GRC-0423-32910

Dépôt : SAV

Commercial : SAV SOUS GARANTIE.

Tel. Contact : +32(0)4/218.00.57

ISIS MEDICAL

AVENUE DE L'ARTISANANT 2A

1420 BRAINE-L'ALLEUD

Belgique

COMMANDE N° 96586 04/04/2023

Réf. Interne	Désignation Produit	Quantité	
1. Pièces changées/Replaced parts			
M-314580-01	TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION	1,00	PCE
Lots : X452302 (1.00)			
Nomenclature douanière : 90192020			
M-315950-01	CHASSIS ECOSTAR INFO / AUTO EQUIPE	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 39269097			
M-414820-11	TUBE SILICONE 2x4 L.160mm ISIS	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 90183900			
M-414820-12	TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm ISIS	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 90183900			
M-414820-13	TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm ISIS	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 90183900			
M-415920-03	TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 39269097			
M-415920-02	CHICANE ECOSTAR	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 39219060			
M-414570-01	MASSE CHASSIS GK425	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 39219060			
M-415930-01	FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 90192020			
M-413970-01	SOUFFLET GK420	1,00	PCE
Nomenclature douanière : 39174000			
*** DAPI Route ***			
ISISMEDICAL Avenue de l'Artisanat ZA 1420 Braine l'Alleud 65 - 01 - 03 - 555 - 48 Tél 02 218 00 57			
Régime TVA			
U.E.			