

# FICHE DE REPARATION EcoStar Info / Auto (Exemplaire Client)

Info

Auto

☒

N° SERIE

|              |
|--------------|
| 118488360221 |
| 32482        |
| 1529         |

RETOUR

Compteur  
Horaire

Date réception SAV

|              |
|--------------|
| REÇU         |
| 21 DEC. 2022 |
| Rép: .....   |
| 10/11/2022   |

Date de vente

Période de garantie

OUI ☒

NON ☐

Forfait

OUI ☒

NON ☐

Panne annoncée par le client

Problème de montée en pression

Panne constatée par le Service Technique SEFAM

Erreur 7 dans DSA Trace d'eau versiles et turbine

Réparation sous garantie

OUI ☒

NON ☐

Pièces remplacées

| Groupe      | Description                         | Quantité | N° série    |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| M-315990-01 | CARTE EcoStar Info / Auto           |          |             |
| M-314580-01 | TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION      | 1        | LOT X452242 |
| M-315950-01 | Châssis EcoStar Info/Auto équipé    | 1        | SN X452242  |
| M-315950-04 | CHASSIS EQUIPE ECOSTAR INFO (sav)   |          |             |
| M-315950-05 | CHASSIS EQUIPE ECOSTAR AUTO (sav)   |          |             |
| M-414820-11 | TUBE SILICONE 2x4 L.160mm           | 1        |             |
| M-414820-12 | TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm           | 1        |             |
| M-414820-13 | TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm           | 1        |             |
| M-415920-03 | TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2 | 1        |             |
| M-415920-02 | Chicane EcoStar                     | 1        |             |
| M-414570-01 | Masse châssis GK425                 | 1        |             |
| M-413970-06 | MOUSSE CARTE ELEC                   |          |             |
| M-415930-01 | FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR         | 1        |             |
| M-415965-03 | Clavier EcoStar Info                |          |             |
| M-415965-04 | Clavier EcoStar Auto                |          |             |
| M-413910-00 | Alimentation GK420—EU               |          |             |
| M-315930-10 | CAPOT INF. EQUIP. ECOSTAR "COMMUN"  |          |             |
| M-315940-11 | CAPOT SUP. EQUIP. ECOSTAR "DSP"     |          |             |
| M-413970-01 | SOUFFLET GK420                      | 1        |             |
| M-214831-10 | CABLE USB / MINI USB 2m (10 points) |          |             |
| M-271550-00 | CORDON MACHINE / MODEM GSM          |          |             |

Observations

Technicien (ne)

AE

Date: 22/12/22



SEFAM  
144 Avenue Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY SUR SEINE  
Tél: 03.83.44.85.00  
Fax: 03.83.44.85.01  
APE: 3250A SIRET: 52260331500014  
ID TVA FR24522603315

BON DE LIVRAISON

1/1

| Date       | N° Pièce | Client |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2022 | 59978    | 5053   |

Réf. Commande : 1184R20360221 N/Réf. : GRC-1222-32482  
Dépôt : SAV  
Commercial : . SAV SOUS GARANTIE  
Tel. Contact : +32(0)4/218.00.57

ISIS MEDICAL  
AVENUE DE L'ARTISANANT 2A  
  
1420 BRAINE-L'ALLEUD  
Belgique

COMMANDE N° 92622 22/12/2022

| Réf. Interne                      | Désignation Produit                 | Quantité |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| 1. Pièces changées/Replaced parts |                                     |          |     |
| M-314580-01                       | TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION      | 1,00     | PCE |
| Lots : X452242 (1.00)             |                                     |          |     |
| Nomenclature douanière : 90192020 |                                     |          |     |
| M-315950-01                       | CHASSIS ECOSTAR INFO / AUTO EQUIPE  | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 39269097 |                                     |          |     |
| M-414820-11                       | TUBE SILICONE 2x4 L.160mm ISIS      | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 90183900 |                                     |          |     |
| M-414820-12                       | TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm ISIS      | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 90183900 |                                     |          |     |
| M-414820-13                       | TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm ISIS      | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 90183900 |                                     |          |     |
| M-415920-03                       | TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2 | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 39269097 |                                     |          |     |
| M-415920-02                       | CHICANE ECOSTAR                     | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 39219060 |                                     |          |     |
| M-414570-01                       | MASSE CHASSIS GK425                 | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 39219060 |                                     |          |     |
| M-415930-01                       | FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR         | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 90192020 |                                     |          |     |
| M-413970-01                       | SOUFFLET GK420                      | 1,00     | PCE |
| Nomenclature douanière : 39174000 |                                     |          |     |
| *** DAPI Route ***                |                                     |          |     |
| Poids : 0,0660                    |                                     |          |     |
| Régime TVA                        |                                     |          |     |
| U.E.                              |                                     |          |     |